



Consorzio ASI in Liquidazione  
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Ente Pubblico non Economico  
L.R. 8/2012

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 36/C del 10 MAR. 2015

**OGGETTO:** Intervento urgente di riparazioni e forniture negli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di San Cataldo Scalo e di Caltanissetta "Calderaro".

**CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE**  
**GESTIONE SEPARATA IRSAP DI Caltanissetta**

**I Funzionari Direttivi**

**VISTA** la L.R. n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I. R. S. A. P.).

**VISTO** lo Statuto dell'IRSAP;

**VISTA**, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22/01/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il dr. Ferdinando Scillia in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI di Enna in liquidazione, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;

**VISTA** la nota del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. n. 229 del 17-01-2013, con la quale lo stesso, dal 25/1/2013, ha assunto l'incarico ad interim del coordinamento dell'Ufficio Periferico di Caltanissetta;

**VISTA** la nota del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. – Gestione Separata di Caltanissetta- Prot. n. 233 del 29-01-2013, con la quale, tra l'altro, si sottolinea che gli atti istruttori, oltre ad essere sottoscritti dal funzionario responsabile, saranno controfirmati dal funzionario direttivo ing. Salvatore Giammusso, o dal funzionario direttivo sig.ra Maria Cristina Dirocco, a seconda che trattasi di materia tecnica o amministrativa, in segno di condivisione della proposta formulata al Direttore Generale;

### PREMESSO CHE :

- a seguito di gara per la gestione del servizio idrico, fognario e di depurazione è risultata definitivamente aggiudicataria l'ATI Euroambiente-Delfino Edmondo, sottoscrivendo in data 14/10/2014 il relativo contratto di affidamento del servizio integrato di gestione della rete idrica, fognaria e degli impianti di depurazione negli agglomerati ind.li di Caltanissetta Calderaro e di San Cataldo Scalo, registrato al n. 2160 serie 3 il 22/10/2014 presso l'Agenzia delle Entrate territorio di Caltanissetta;
- in data 01/12/2014 l'ATI EuroAmbiente-Delfino Edmondo ha segnalato il mancato funzionamento nell'impianto di San Cataldo delle seguenti apparecchiature con relativi preventivi di spesa come di seguito:

|   |                                                        |          |
|---|--------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Riparazione e montaggio di elettrosoffiante a servizio | € 727,83 |
|---|--------------------------------------------------------|----------|

Via Peralta Zona Industriale  
93100 Caltanissetta  
P.I. 00189200850  
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311  
Fax. 093425703  
Mail: [info@asicaltanissetta.it](mailto:info@asicaltanissetta.it)  
Pec: [info@pec.asicaltanissetta.it](mailto:info@pec.asicaltanissetta.it)

Pag. 1 di 5

REGIONE  
SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Ente Pubblico non Economico  
L.R. 8/2012

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
|  | vasca di ossidazione |  |
|--|----------------------|--|

- in data 20/01/2015 l'ATI EuroAmbiente-Delfino Edmondo ha segnalato il mancato funzionamento nell'impianto del Calderaro delle seguenti apparecchiature con relativi preventivi di spesa come di seguito:

|   |                                                                                                                                                                |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Gruppo rotostaccio cuscinetti usurati e asse da revisionare                                                                                                    | € 1.329,49 |
| 2 | Sedimentatore secondario n. 1 installazione di un inverter per far diminuire la velocità di scorrimento                                                        | € 984,85   |
| 3 | Sedimentatore secondario n. 2 revisione del gruppo motoriduttore in atto non funzionante e necessità di installare un inverter per il controllo della velocità | € 2.331,58 |
| 4 | riparazione e rimessa in esercizio del gruppo di flocculazione                                                                                                 | € 1.792,20 |

- ai fini di una verifica sui prezzi proposti dall'ATI Euroambiente-Delfino Edmondo, il RUP ha proceduto all'invito delle seguenti ditte :

- Elettromeccanica di Medico Maurizio con nota di prot. n. 256 del 03/02/2015;
- Elettromeccanica di Iacolina e Mastrosimone con nota di prot. 255 del 03/02/2015;
- Amico Elettromeccanica con nota di prot. 254 del 03/02/2015

ed in particolare per la seguente tipologia di fornitura/riparazione:

#### Impianto del Calderaro

1. intervento di smontaggio e riparazione gruppo di flocculazione consistente nel rifacimento dell'avvolgimento elettrico dei motori ( n. 4 ) , la sostituzione del gruppo di riduzione ( n. 4 ) , sostituzione di cuscinetti ( ( n. 4 ) , giunti di collegamento ed ogni altro onere necessario per far funzionare a regola d'arte il gruppo di flocculazione;
2. intervento nel sedimentatore consistente nella riparazione del corpo riduttore del sedimentatore secondario, la fornitura di un inverter per riduzione della velocità, la fornitura di cavo elettrico schermato, guainato LSF di lunghezza circa 25 ml., fornitura ed installazione di quadro elettrico a muro per esterno completo di comandi e protezione, cuscinetti , guarnizioni,olio ed ogni altro onere necessario per far funzionare a regola d'arte il predetto sedimentatore secondario;
3. intervento di riparazione del rotostaccio consistente nella sostituzione dei cuscinetti, tornitura dell'asse , fornitura di grasso e guarnizioni ed ogni altro onere necessario per far funzionare a regola d'arte il predetto rotostaccio;
4. intervento nel sedimentatore secondario consistente nella installazione di un inverter per riduzione della velocità, la fornitura di cavo elettrico schermato, guainato LSF di lunghezza circa 25 ml., fornitura ed installazione di quadro elettrico a muro per esterno completo di comandi e protezione ed ogni altro onere necessario per far funzionare a regola d'arte il predetto sedimentatore secondario;

#### Impianto di San Cataldo Scalo

Via Peralta Zona Industriale  
93100 Caltanissetta  
P.I. 00189200850  
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311  
Fax. 093425703  
Mail: [info@asicaltanissetta.it](mailto:info@asicaltanissetta.it)  
Pec: [info@pec.asicaltanissetta.it](mailto:info@pec.asicaltanissetta.it)

REGIONE  
SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Ente Pubblico non Economico  
L.R. 8/2012

- I. intervento di riparazione di una elettrosoffiante HP 10V380 consistente nel rifacimento dell'avvolgimento elettrico, fornitura ed installazione di cuscinetti, tenute meccaniche, paraolio ed ogni altro onere necessario per far funzionare a regola d'arte la predetta elettrosoffiante;

invitando le predette ditte a far pervenire entro 10 giorni la migliore offerta;

- che tra le ditte invitate l'unica ad effettuare un sopralluogo e rispondere all'invito è stata la ditta Amico Elettromeccanica, declinando la formulazione di un'offerta in quanto *".. per eseguire alcuni degli interventi richiesti, occorre impiegare attrezzatura di cui la nostra azienda non è attualmente munita " occorre impiegare..."*, con nota in protocollo al n. 1886 del 13/02/2015;

- che con nota di protocollo n. 428 del 23/02/2015 la ditta Amico Elettromeccanica è stata formalmente invitata per la fornitura ed il montaggio di n. 4 motori per la miscelazione a servizio della flocculazione di potenza KW 0,37 a 4 poli trifasi e flangiati tipo 71B5 e la riparazione e/o sostituzione di n. 4 pompe dosatrici;

- che in data 24/02/2015 la ditta ha fatto pervenire l'offerta pari ad € 291,20 per la fornitura presso la sede della ditta delle 4 pompe miscelatrici mentre per il montaggio e smontaggio delle pompe dosatrici € 200,00, per la loro nuova sostituzione € 1.940,40 (con pompe analoghe in quanto ormai le stesse sono fuori commercio) mentre per eventuali interventi di riparazione a priori la ditta non si è potuta esprimere in quanto occorre procedere preliminarmente allo smontaggio delle 4 pompe dosatrici in laboratorio;

**Considerato** che ai sensi l'art. 22 del capitolato d'oneri, possono ritenersi corretti i seguenti interventi suggeriti dall'ATI Euroambiente/Delfino:

Calderaro

|   |                                                                                                                                                                |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Gruppo rotostaccio cuscinetti usurati e asse da revisionare                                                                                                    | € 1.329,49 |
| 2 | Sedimentatore secondario n. 1 installazione di un inverter per far diminuire la velocità di scorrimento                                                        | € 984,85   |
| 3 | Sedimentatore secondario n. 2 revisione del gruppo motoriduttore in atto non funzionante e necessità di installare un inverter per il controllo della velocità | € 2.331,58 |

San Cataldo

|   |                                                                             |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Riparazione e montaggio di elettrosoffiante a servizio vasca di ossidazione | € 727,83 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|

e convenienti i costi preventivati, con l'applicazione del ribasso d'asta, offerto dalla ditta in sede di gara pari al 43,75 %;

**Considerato** ancora, che può anche procedersi all'acquisto presso la ditta Amico Elettromeccanica di n. 4 pompe miscelatrici a servizio della flocculazione di potenza KW 0,37 a 4 poli trifasi e flangiati tipo 71B5 pari ad € 291,20 e l'affidamento dello smontaggio e rimontaggio delle pompe dosatrici, con verifica in laboratorio elettromeccanico delle parti da sostituire, la cui somma comunque non dovrà complessivamente superare € 1.940,40 + € 200.00 oltre iva;

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Ente Pubblico non Economico  
L.R. 8/2012

**Preso atto** che la spesa dovrà gravare sul bilancio del Consorzio ASI in liquidazione gestione separata IRSAP di Caltanissetta;

**Ritenuto** che si può procedere all'affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria relativo alla riparazione delle due apparecchiature elettromeccaniche sopra individuate ed in particolare all'ATI Euroambiente-Delfino Edmondo e alla ditta Amico elettromeccanica, risultando i prezzi pervenuti in linea con quelli di mercato;

**Ritenuto**, infine, che gli interventi di manutenzione straordinaria risultano necessari per garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione

## PROPONGONO AL DIRETTORE GENERALE

1. AFFIDARE, ai sensi dell'art. 22 del capitolato d'oneri alla ditta Euroambiente -Delfino Edmondo l'incarico per lo smontaggio, riparazione e montaggio delle seguenti apparecchiature elettromeccaniche:

Calderaro

|   |                                                                                                                                                                |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Gruppo rotostaccio cuscinetti usurati e asse da revisionare                                                                                                    | € 1.329,49 |
| 2 | Sedimentatore secondario n. 1 installazione di un inverter per far diminuire la velocità di scorrimento                                                        | € 984,85   |
| 3 | Sedimentatore secondario n. 2 revisione del gruppo motoriduttore in atto non funzionante e necessità di installare un inverter per il controllo della velocità | € 2.331,58 |

San Cataldo

|   |                                                                             |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Riparazione e montaggio di elettrosoffiante a servizio vasca di ossidazione | € 727,83 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|

2. AFFIDARE alla ditta Amico Elettromeccanica l'incarico di procedere, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/06, all'affidamento della fornitura di n. 4 pompe miscelatrici a servizio della flocculazione di potenza KW 0,37 a 4 poli trifasi e flangiati tipo 71B5 per l'importo di € 291,20 e l'affidamento del servizio di riparazione o fornitura delle pompe dosatrici, con verifica in laboratorio elettromeccanico delle parti da sostituire, la cui somma comunque non dovrà complessivamente superare € 1.940,40 + € 200.00 oltre iva;
3. IMPEGNARE per lo scopo la somma complessiva di € 7.805,35 oltre iva sulle passività del Consorzio ASI in liquidazione Gestione separata IRSAP di Caltanissetta;
4. INCARICARE il responsabile unico del procedimento a curare, dopo l'adozione del presente provvedimento i relativi adempimenti connessi all'esecuzione dello stesso.
5. LIQUIDARE la somma derivante dal consuntivo di spesa, a seguito di presentazione delle relative fatture e previo nulla osta rilasciato dal responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento

(Dr. Michele Savoia)

Il Funzionario direttivo

Ufficio Tecnico

(Ing. Salvatore Giammusso)



## IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione

### DETERMINA

1. AFFIDARE, ai sensi dell'art. 22 del capitolato d'oneri alla ditta Euroambiente –Delfino Edmondo l'incarico per lo smontaggio, riparazione e montaggio delle seguenti apparecchiature elettromeccaniche :

#### Calderaro

|   |                                                                                                                                                                |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Gruppo rotostaccio cuscinetti usurati e asse da revisionare                                                                                                    | € 1.329,49 |
| 2 | Sedimentatore secondario n. 1 installazione di un inverter per far diminuire la velocità di scorrimento                                                        | € 984,85   |
| 3 | Sedimentatore secondario n. 2 revisione del gruppo motoriduttore in atto non funzionante e necessità di installare un inverter per il controllo della velocità | € 2.331,58 |

#### San Cataldo

|   |                                                                             |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Riparazione e montaggio di elettrosoffiante a servizio vasca di ossidazione | € 727,83 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|

2. AFFIDARE alla ditta Amico Elettromeccanica l'incarico di procedere, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/06, all'affidamento della fornitura di n. 4 pompe miscelatrici a servizio della flocculazione di potenza KW 0,37 a 4 poli trifasi e flangiati tipo 71B5 per l'importo di € 291,20 e l'affidamento del servizio di riparazione o fornitura delle pompe dosatrici , con verifica in laboratorio elettromeccanico delle parti da sostituire, la cui somma comunque non dovrà complessivamente superare € 1.940,40 + € 200,00 oltre iva;
3. IMPEGNARE per lo scopo la somma complessiva di € 7.805,35 oltre iva sulle passività del Consorzio ASI in liquidazione Gestione separata IRSAP di Caltanissetta;
4. INCARICARE il responsabile unico del procedimento a curare, dopo l'adozione del presente provvedimento i relativi adempimenti connessi all'esecuzione dello stesso.
5. LIQUIDARE la somma derivante dal consuntivo di spesa , a seguito di presentazione delle relative fatture e previo nulla osta rilasciato dal responsabile del procedimento.

Il Vice Direttore Generale  
n. q. di amministratore ex art. 19 L.R. n. 8/2012  
Dott. Ferdinando Scilla

