



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 55/0 del 07 LUG. 2014

OGGETTO: rinnovo autorizzazione allo scarico fognario della ditta Calcestruzzi spa insediata nell'agglomerato del Calderaro

CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE
GESTIONE SEPARATA IRSAP DI Caltanissetta

L'Ufficio Tecnico

VISTA la legge regionale n. 8 del 12-01-2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.);

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28/3/2012 (G.U.R.S. 20 Aprile 2012, Parte I, n. 16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8/12;

VISTA, in quanto applicabile, la Legge Regionale 04/01/1984 n. 1, vigente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, u.c. della sopracitata legge regionale n. 8 del 12-01-2012;

VISTA la Legge Regionale 17/05/2000 n. 10;

VISTA la nota n. 57 del 28/9/2012 del precedente Commissario Straordinario dell'IRSAP, dr.ssa Luciana Giammanco, avente ad oggetto direttive e deleghe per la continuità operativa degli Uffici periferici;

CONSIDERATO CHE, così come stabilito dalla L.R. n.8/2012, come interpretato dalla citata circolare del 28/3/2012, ai singoli Consorzi ASI in liquidazione subentrano le gestioni separate presso l'I.R.S.A.P. che mantengono la loro autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui all'art. 19, comma 4, ultimo cpv, della citata L.R. n. 8/2012;

VISTO il D.P.R.S. n. 1013 del 20/12/2012, con il quale Alfonso Cicero è stato nominato Commissario Straordinario dell'I.R.S.A.P.;

VISTO il D.P.R.S. n. 2 del 11/1/2013, con il quale il Dr. Giuseppe Francesco Barbera è stato nominato Direttore Generale dell'I.R.S.A.P.;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell'I.R.S.A.P. n. 2 del 11/1/2013, avente ad oggetto: "Nomina Direttore Generale. Presa d'atto";

VISTA la nota del Commissario Straordinario, Alfonso Cicero, prot.n. IRSAP/2012/996 del 27/12/2012, con la quale è stato confermato il contenuto dalla citata nota prot. n. 57 del 28 settembre 2012 a firma del precedente Commissario Straordinario;

RITENUTO che, sino alla riorganizzazione dell'I.R.S.A.P. secondo quanto dettato dalla legge istitutiva sopra citata (L.R. n.8/12), nonché dalla relativa circolare assessoriale, anch'essa sopra citata (circ. Ass. AA.PP. 28 marzo 2012) al solo fine di garantire la necessaria continuità amministrativa a tutela dell'interesse pubblico, occorre prendere atto dell'assegnazione provvisoria

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

della titolarità degli Uffici Periferici, secondo quanto stabilito dalla citata nota prot. n. 57 del 28 settembre 2012 a firma del precedente Commissario Straordinario;

RITENUTO che, ai sensi dell'art.19 della l.r. n. 8/12, sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 del citato art. 19, tutti i rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI dell'isola in liquidazione transiteranno nelle gestioni separate, di cui al comma 8 del più volte citato art. 19, mantenendo le stesse autonoma legittimazione;

VISTA la nota del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. n. 229 del 17-01-2013, con la quale lo stesso, dal 25/1/2013, ha assunto l'incarico ad interim del coordinamento dell'Ufficio Periferico di Caltanissetta;

VISTA la circolare del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. n. 230 del 17-01-2013, con la quale viene disposto ai dirigenti coordinatori di proporre le determinazioni da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo e gestionale delle gestioni separate;

VISTA la nota del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. – Gestione Separata di Caltanissetta- Prot. n. 233 del 29-01-2013, con la quale, tra l'altro, si sottolinea che gli atti istruttori, oltre ad essere sottoscritti dal funzionario responsabile, saranno controfirmati dal funzionario direttivo ing. Salvatore Giammusso, o dal funzionario direttivo sig.ra Maria Cristina Dirocco, a seconda che trattasi di materia tecnica o amministrativa, in segno di condivisione della proposta formulata al Direttore Generale;

VISTA la circolare n. 4 del 28/7/2013, con la quale gli assessorati Attività produttive e dell'Economia forniscono indirizzi e direttive sia sull'art. 64 della L.R. 9/12 e sia sull'art. 19, 2° co., lett.e) della L.R. 8/2012;

Premesso che :

- il direttore operativo area Centro Sud, ing. Rota Evaristo, della ditta denominata società Calcestruzzi , P.I. n. 01038320162, con sede nella Z. I. Calderaro, in data 02 Agosto 2013 ha presentato la richiesta per l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo, identificato in catasto al foglio 172 part. 1090, destinato alla produzione di calcestruzzo , codice istat 2663, trasmettendo :

- planimetrie, piante, prospetti , sezioni e particolari costruttivi (tav. 1);
- relazione tecnica illustrativa con allegato 5 del regolamento per la gestione della fognatura (tav. 2) ;
- dichiarazioni sostitutive sulla corrispondenza degli elaborati presentati e della non produzione, trasformazione o utilizzazione degli elementi indicati in tabella 3/A dell'allegato 5 del d. lvo. 152/06 e tabella 5 del regolamento del servizio di fognatura.

- dall'esame della relazione risulta che rispetto alla precedente autorizzazione saranno installate n. 3 box prefabbricati monoblocco destinati rispettivamente a servizi igienici, locale uffici e laboratorio;



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

- la ditta, a seguito di richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata da parte del Consorzio ASI, ha integrato ed in parte modificato la documentazione in precedenza trasmessa, in particolare per la parte relativa alla gestione delle acque di processo;
- in data 19 maggio 2014, la ditta ha comunicato la disponibilità di effettuare il prelievo e le conseguenti analisi del refluo immesso in fognatura per giorno 21/5/2014 alle ore 10,00.
- in data 12/6/2014 è pervenuta la relativa certificazione delle analisi che risulta conforme ai limiti di accettabilità previsti nel Regolamento di fognatura consortile.
- in linea generale sono rimaste immutate:
 1. le caratteristiche quali quantitative dello scarico ;
 2. le caratteristiche del ciclo produttivo ;
 3. le sostanze impiegate nel ciclo produttivo ;
 4. la localizzazione dello scarico finale;
- nello stabilimento non sono previste produzioni di cui in tab. 3/A all.5 parte III del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 18 giugno 1977 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 15 maggio 1986 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento del servizio di fognatura e depurazione adottato con delibera Consiglio Generale n. 5 del 27 luglio 2006;

Preso Atto che, ai sensi dell'art. 14 del regolamento del servizio di fognatura, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico spetta al dirigente dell'area tecnica del Consorzio ASI oggi Consorzio in Liquidazione gestione separata IRSAP di Caltanissetta;

Considerato che il Consorzio ASI in Liquidazione gestione separata IRSAP di Caltanissetta non dispone di un dirigente dell'area tecnica

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

il rilascio, alla ditta Calcestruzzi spa P.I. 01038320162, del rinnovo dell'autorizzazione per lo stabilimento ubicato in Via Chiaramonte nella Z.I. del Calderaro, identificato in catasto al foglio 172 part. 1090, destinato alla produzione di calcestruzzo, codice istat 2663 dal 18 giugno 2014 al 17 giugno 2018 ai sensi dell'art. 40 L.R. 27/86 e del regolamento del servizio di fognatura, alle seguenti condizioni:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare al Consorzio ASI in Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA






Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012


- c) notificare Consorzio ASI in Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- d) lo scarico, dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
- e) eventuali depositi di rifiuti, ubicati all'interno dell'area destinata al piazzale, devono essere coperti da apposite tettoie in modo da evitare qualunque forma di contatto con le acque meteoriche;
- f) il piazzale dovrà sempre risultare adeguatamente pulito ed in caso di eventuali sversamenti di inquinanti la ditta dovrà immediatamente provvedere alla sua pulizia tramite idonei dispositivi di contenimento di tali inquinanti;
- g) richiedere un anno prima della scadenza dell'autorizzazione al Consorzio ASI in Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta il suo rinnovo.
- h) rispettare i limiti di accettabilità nei punti di raccolta finale delle acque bianche e nere;
- i) il Consorzio ASI in Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Caltanissetta, lì 18/06/2014

Il Funzionario Direttivo


(Dr. Michele Savoia)

Visto: il funzionario direttivo incaricato


(Ing. Salvatore Giammusso)





Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta, si esprime parere favorevole alla sua adozione.

Il Dirigente Area Servizi tecnici

(Ing. Daniele Tricomi)

IL DIRETTORE GENERALE

- Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta;
- Visto il parere favorevole del Dirigente Area Servizi tecnici;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

autorizzare lo scarico fognario della ditta Calcestruzzi spa, P.I. 01038320162, derivante dallo stabilimento ubicato in Via Chiaramonte - Z.I. del Calderaro, identificato in catasto al foglio 172 part. 1090, destinato alla produzione di calcestruzzo, codice istat 2663 dal 18 giugno 2014 al 17 giugno 2018 ai sensi dell'art. 40 L.R. 27/86 e del regolamento del servizio di fognatura, alle seguenti condizioni:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare al Consorzio ASI in Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- c) notificare Consorzio ASI in Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- d) lo scarico, dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
- e) eventuali depositi di rifiuti, ubicati all'interno dell'area destinata al piazzale, devono essere coperti da apposite tettoie in modo da evitare qualunque forma di contatto con le acque meteoriche;
- f) il piazzale dovrà sempre risultare adeguatamente pulito ed in caso di eventuali sversamenti di inquinanti la ditta dovrà immediatamente provvedere alla sua pulizia tramite idonei dispositivi di contenimento di tali inquinanti;
- g) richiedere un anno prima della scadenza dell'autorizzazione al Consorzio ASI in Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta il suo rinnovo.
- h) rispettare i limiti di accettabilità nei punti di raccolta finale delle acque bianche e nere;
- i) il Consorzio ASI in Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Francesco Barbera

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA

