



Consorzio ASI in Liquidazione  
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Ente Pubblico non Economico  
L.R. 8/2012

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERIFERICO**  
N. 1421 del 30 LUG. 2015

**OGGETTO:** Intervento urgente di riparazioni e forniture negli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di San Cataldo Scalo e di Caltanissetta "Calderaro".. Approvazione consuntivo di spesa e liquidazione di spesa

**CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE**  
**GESTIONE SEPARATA IRSAP DI Caltanissetta**

**I Funzionari Direttivi**

**VISTA** la L.R. n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I. R. S. A. P.).

**VISTO** lo Statuto dell'IRSAP;

**VISTA**, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22/01/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il dr. Ferdinando Scillia in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI di Enna in liquidazione, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;

**VISTA** la nota del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. n. 229 del 17-01-2013, con la quale lo stesso, dal 25/1/2013, ha assunto l'incarico ad interim del coordinamento dell'Ufficio Periferico di Caltanissetta;

**VISTA** la nota del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. – Gestione Separata di Caltanissetta- Prot. n. 233 del 29-01-2013, con la quale, tra l'altro, si sottolinea che gli atti istruttori, oltre ad essere sottoscritti dal funzionario responsabile, saranno controfirmati dal funzionario direttivo ing. Salvatore Giammusso, o dal funzionario direttivo sig.ra Maria Cristina Dirocco, a seconda che trattasi di materia tecnica o amministrativa, in segno di condivisione della proposta formulata al Direttore Generale;

**PREMESSO CHE :**

- con determina del direttore generale n. 36/CL del 10/03/2015 sono stati affidati, imputando la relativa spesa sulle passività del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione gestione separata IRSAP, alla ditta Euroambiente –Delfino Edmondo i seguenti lavori :  
Calderaro

|   |                                                                                                  |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Smontaggio , riparazione e montaggio gruppo rotostaccio cuscinetti usurati e asse da revisionare | € 1.329,49 |
| 2 | Sedimentatore secondario n. 1 installazione di un                                                | € 984,85   |

Via Peralta Zona Industriale  
93100 Caltanissetta  
P.I. 00189200850  
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311  
Fax. 093425703  
Mail: [info@asicaltanissetta.it](mailto:info@asicaltanissetta.it)  
Pec: [info@pec.asicaltanissetta.it](mailto:info@pec.asicaltanissetta.it)

REGIONE  
SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Ente Pubblico non Economico  
L.R. 8/2012

|   |                                                                                                                                                                |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | inverter per far diminuire la velocità di scorrimento                                                                                                          |            |
| 3 | Sedimentatore secondario n. 2 revisione del gruppo motoriduttore in atto non funzionante e necessità di installare un inverter per il controllo della velocità | € 2.331,58 |

San Cataldo

|   |                                                                             |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Riparazione e montaggio di elettrosoffiante a servizio vasca di ossidazione | € 727,83 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|

e alla soc. Amico Elettromeccanica l'incarico di procedere, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/06, alla fornitura di n. 4 pompe miscelatrici a servizio della flocculazione di potenza KW 0,37 a 4 poli trifasi e flangiati tipo 71B5 per l'importo di € 291,20 e alla riparazione/ fornitura delle pompe dosatrici , con verifica in laboratorio elettromeccanico delle parti da sostituire, la cui somma comunque non dovrà complessivamente superare € 1.940,40 + € 200.00 oltre iva;

**VISTI** i rispettivi rendiconti dei lavori di riparazione/forniture con le relative certificazioni di regolare esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in particolare per la soc. Euroambiente-Delfino:

Calderaro

|   |                                                                                                                                                                |            |                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gruppo rotostaccio cuscinetti usurati e asse da revisionare                                                                                                    | € 1.329,49 | Rendiconto definitivo dettagliato protocollo al n. 1759 del 15/07/2015 con certificato di regolare esecuzione |
| 2 | Sedimentatore secondario n. 1 installazione di un inverter per far diminuire la velocità di scorrimento                                                        | € 984,85   | Rendiconto definitivo dettagliato protocollo al n. 1785 del 15/07/2015 con certificato di regolare esecuzione |
| 3 | Sedimentatore secondario n. 2 revisione del gruppo motoriduttore in atto non funzionante e necessità di installare un inverter per il controllo della velocità | € 2.331,58 | Rendiconto definitivo dettagliato protocollo al n. 1785 del 15/07/2015 con certificato di regolare esecuzione |

San Cataldo

|   |                                                                             |          |                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Riparazione e montaggio di elettrosoffiante a servizio vasca di ossidazione | € 727,83 | Rendiconto definitivo dettagliato protocollo al n. 651 del 17/03/2015 con certificato di regolare esecuzione |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

E per la soc. Amico Elettromeccanica risultando quanto segue:

Via Peralta Zona Industriale  
93100 Caltanissetta  
P.I. 00189200850  
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311  
Fax. 093425703  
Mail: [info@asicaltanissetta.it](mailto:info@asicaltanissetta.it)  
Pec: [info@pec.asicaltanissetta.it](mailto:info@pec.asicaltanissetta.it)

REGIONE  
SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Ente Pubblico non Economico  
L.R. 8/2012

|   |                                                                                                   |            |                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fornitura ed assemblaggio di n. 4 motori elettrici nuovi trifase da Kw 0,37 poli 4 grandezza 71b5 | € 1.846,30 | Rendiconto definitivo dettagliato protocollo del 20/07/2015 con certificato di regolare esecuzione del 29/05/2015 |
| 2 | Smontaggio rimontaggio delle 4 elettropompe dosatrici                                             |            |                                                                                                                   |
| 3 | Fornitura di elettropompa dosatrice                                                               |            |                                                                                                                   |
| 4 | Riparazione di tre elettropompe dosatrici                                                         |            |                                                                                                                   |

con una riduzione rispetto a quanto originariamente preventivato di € 585,30 ( € 2431,60- € 1846,30) a seguito delle riparazioni effettuate in laboratorio anzichè delle forniture;

**VISTE** le seguenti fatture presentate dalla ditta Euroambiente capogruppo dell'ATI:

- n. 50 del 16/03/2015 per la riparazione e montaggio di elettrosoffiante a servizio vasca di ossidazione d'importo pari ad € 727,83 oltre iva;
- n. 254 del 13/07/2015 per l'installazione di un inverter per far diminuire la velocità di scorrimento nel sedimentatore n. 1 d'importo pari ad € 984,85 oltre iva;
- n. 255 del 13/07/2015 revisione del gruppo motoriduttore in atto non funzionante e necessità di installare un inverter per il controllo della velocità nel sedimentatore secondario n. 2 d'importo pari ad € 2.331,51 oltre iva;
- n. 256 del 13/07/2015 per riparazione gruppo rotostaccio con sostituzione cuscinetti usurati e revisione asse pari ad € 1.329,49 oltre iva.

**VISTA** la fattura n. 339 del 20/07/2015 presentata dalla soc. Amico Elettromeccanica di € 1.846,30 oltre IVA ;

**VERIFICATO** il documento unico di regolarità contributiva della soc. Euroambiente ( n. protocollo INAIL : 366280 del 01/07/2015 ) e della soc. Amico Elettromeccanica ( n. protocollo INPS: 547711 del 20/07/2015)

**PRESO ATTO** che gli interventi sopra elencati sono stati regolarmente eseguiti ;

**RITENUTO** che occorre procedere al pagamento delle fatture presentate dalla ditta Euroambiente, e dalla ditta Amico Elettromeccanica, per le prestazioni regolarmente effettuate

**RITENUTO** che il provvedimento rientri nella competenza dell'attuale organo dell'IRSAP cioè il Direttore Generale, in atto responsabile dell'ufficio periferico di Caltanissetta

## PROPONGONO AL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERIFERICO

1. **RICHIEDERE** all'IRSAP, in considerazione della valenza dell'intervento e dell'interesse della sua effettuazione e della mancata disponibilità dei fondi da parte della gestione separata, l'anticipazione della somma complessiva occorrente pari ad € 7.219,98 oltre iva;
2. **LIQUIDARE** alla soc. Euro Ambiente soc. coop. le seguenti fatture:
  - n. 50 del 16/03/2015 per la riparazione e montaggio di elettrosoffiante a servizio vasca di ossidazione d'importo pari ad € 727,83 oltre iva pari a € 72,78;

Via Peralta Zona Industriale  
93100 Caltanissetta  
P.I. 00189200850  
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311  
Fax. 093425703  
Mail: [info@asicaltanissetta.it](mailto:info@asicaltanissetta.it)  
Pec: [info@pec.asicaltanissetta.it](mailto:info@pec.asicaltanissetta.it)

REGIONE  
SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Ente Pubblico non Economico  
L.R. 8/2012

- n. 254 del 13/07/2015 per l'installazione di un inverter per far diminuire la velocità di scorrimento nel sedimentatore n. 1 d'importo pari ad € 984,85 oltre iva pari a € 98,49;
- n. 255 del 13/07/2015 revisione del gruppo motoriduttore in atto non funzionante e necessità di installare un inverter per il controllo della velocità nel sedimentatore secondario n. 2 d'importo pari ad € 2331,51 oltre iva pari a € 233,16;
- n. 256 del 13/07/2015 per riparazione gruppo rotostaccio con sostituzione cuscinetti usurati e revisione asse pari ad € 1.329,49 oltre iva pari a € 132,95;
- 3. LIQUIDARE alla soc. Amico Elettromeccanica di Amico Ing. Luigi e C. sas la fattura n. 339 del 20/07/2015 di € 1.846,30 oltre IVA pari a € 406,19 ( CIG n. ZA81399DDD);
- 4. Le somme liquidate dovranno essere accreditate sul conto corrente bancario dedicato che le ditte sopra richiamate hanno comunicato a questa Amministrazione , ai sensi dell'art. 3 L. 136/10 e smi " Piano straordinario contro le mafie".


Visto: il funzionario direttivo incaricato

Ufficio Tecnico  
( Ing. Salvatore Giammusso)



Il Funzionario Direttivo

(Dr. Michele Savoia)





Consorzio ASI in Liquidazione  
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Ente Pubblico non Economico  
L.R. 8/2012

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione Gestione Separata Irsap , si esprime parere favorevole per l'aspetto contabile, dando atto che la somma indicata sarà imputata a valere sul bilancio di liquidazione del Consorzio.

Il funzionario direttivo  
Dr. Massimo Cirrito

Via Peralta Zona Industriale  
93100 Caltanissetta  
P.I. 00189200850  
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311  
Fax. 093425703  
Mail: [info@asicaltanissetta.it](mailto:info@asicaltanissetta.it)  
Pec: [info@pec.asicaltanissetta.it](mailto:info@pec.asicaltanissetta.it)

REGIONE  
SICILIANA




## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERIFERICO

Esaminata la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione

### DETERMINA

1. RICHIEDERE all'IRSAP, in considerazione della valenza dell'intervento e dell'interesse della sua effettuazione e della mancata disponibilità dei fondi da parte della gestione separata, l'anticipazione della somma complessiva occorrente pari ad € 7.219,98 oltre iva;
2. LIQUIDARE alla soc. Euro Ambiente soc. coop. le seguenti fatture:
  - n. 50 del 16/03/2015 per la riparazione e montaggio di elettrosoffiante a servizio vasca di ossidazione d'importo pari ad € 727,83 oltre iva pari a € 72,78;
  - n. 254 del 13/07/2015 per l'installazione di un inverter per far diminuire la velocità di scorrimento nel sedimentatore n. 1 d'importo pari ad € 984,85 oltre iva pari a € 98,49;
  - n. 255 del 13/07/2015 revisione del gruppo motoriduttore in atto non funzionante e necessità di installare un inverter per il controllo della velocità nel sedimentatore secondario n. 2 d'importo pari ad € 2331,51 oltre iva pari a € 233,16;
  - n. 256 del 13/07/2015 per riparazione gruppo rotostaccio con sostituzione cuscinetti usurati e revisione asse pari ad € 1.329,49 oltre iva pari a € 132,95;
3. LIQUIDARE alla soc. Amico Elettromeccanica di Amico Ing. Luigi e C. sas la fattura n. 339 del 20/07/2015 di € 1.846,30 oltre IVA pari a € 406,19 ( CIG n. ZA81399DDD);
4. Le somme liquidate dovranno essere accreditate sul conto corrente bancario dedicato che le ditte sopra richiamate hanno comunicato a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 L. 136/10 e smi " Piano straordinario contro le mafie".



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
PERIFERICO DI Caltanissetta  
*Dott. Ferdinando Scillia*

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_366280 | Data richiesta | 01/07/2015 | Scadenza validità | 29/10/2015 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | EURO AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA            |
| Codice fiscale                | 01330670850                                  |
| Sede legale                   | VIA CRUCILLA', 200/B 93010 SERRADIFALCO (CL) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

|                   |             |                |            |                   |            |
|-------------------|-------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_547711 | Data richiesta | 20/07/2015 | Scadenza validità | 17/11/2015 |
|-------------------|-------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | "AMICO ELETTROMECCANICA DI AMICO ING. LUIGI E C. S.A.S." |
| Codice fiscale                | 01703070852                                              |
| Sede legale                   | VIA PIETRO LEONE 93100 CL                                |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.